










1		M6x20 mm
2		ø5x20
3		M8x16


	
ZUT31	
ZUT51	




Ⓐ YAN




Ⓑ




Ⓒ









Ⓓ




Ⓔ




Śruby maksymalnie wykręcać
Die Schraube maximal herausschrauben
Visser au maximum




YAN




B



C



D



Śruby maksymalnie wykręcać
Die Schraube maximal herausdrehen
Visser au maximum

E

