



1



M05









1




3x20

M04










1




3x20

M04












BENCH



*Przykręcić śruby z małą siłą.
Tighten the screws lightly
Serrez légèrement la vis
Ziehen Sie die Schrauben leicht an*




B




MIN 10Nm
MAX 14Nm

C




D





Dokrećić śruby z dużą siłą.
Tighten the screws firmly
Serrez fortement la vis
Ziehen Sie die Schrauben mit großer Kraft an

E












F



Ⓒ


MAX 2x100 KG






SINGLE DESK


A




Przykręcić śruby z małą siłą.
Tighten the screws lightly
Serrez légèrement la vis
Ziehen Sie die Schrauben leicht an




B





Dokręć śruby z dużą siłą.
Tighten the screws firmly
Serrez fortement la vis
Ziehen Sie die Schrauben mit großer Kraft an




D




E



F



G



G

MAX 100 KG

