



1









M05



1









M04




1




M04












BENCH



Przykręcić śruby z małą siłą.
Tighten the screws lightly
Serrez légèrement la vis
Ziehen Sie die Schrauben leicht an




B




MIN 10Nm
MAX 14Nm

C




D





Dokrećić śruby z dużą siłą.
Tighten the screws firmly
Serrez fortement la vis
Ziehen Sie die Schrauben mit großer Kraft an

E











F



Ⓒ


MAX 2x100 KG






SINGLE DESK


A



Przykręcić śruby z małą siłą.
Tighten the screws lightly
Serrez légèrement la vis
Ziehen Sie die Schrauben leicht an




B




C



Dokręcić śruby z dużą siłą.
Tighten the screws firmly
Serrez fortement la vis
Ziehen Sie die Schrauben mit großer Kraft an




D




E



F



G



G

MAX 100 KG

