

1



M05



1



M04




1




M04












# BENCH



*Przykręcić śruby z małą siłą.  
Tighten the screws lightly  
Serrez légèrement la vis  
Ziehen Sie die Schrauben leicht an*




**B**




MIN 10Nm  
MAX 14Nm

C




D




  
*Dokrećić śruby z dużą siłą.*  
*Tighten the screws firmly*  
*Serrez fortement la vis*  
*Ziehen Sie die Schrauben mit großer Kraft an*

E











F



Ⓒ

MAX 2x100 KG




|                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                    |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1                                                                                | 2                                                                                | 3                                                                                | 4                                                                                | 5                                                                                  | 6                                                                                  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M6x25                                                                            | M6x15                                                                            | M6x16                                                                            | Ø 5x17                                                                           | M8x16                                                                              |                                                                                    |  |  |  |




**SINGLE DESK**


**A**



Przykręcić śruby z małą siłą.  
Tighten the screws lightly  
Serrez légèrement la vis  
Ziehen Sie die Schrauben leicht an




**B**




C



Dokręcić śruby z dużą siłą.  
Tighten the screws firmly  
Serrez fortement la vis  
Ziehen Sie die Schrauben mit großer Kraft an




D




E



F



G



G

MAX 100 KG

