













Śruby maksymalnie wykręcać
Die Schraube maximal herausdrehen
Visser au maximum


Ⓐ OGI



Ⓑ



Ⓒ



Ⓓ

